



О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изх. № С-00-1758... (1) | 21.05.2026

ДО
УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД
УЛ. „АНТОН ЧЕХОВ” № 3
БЛАГОЕВГРАД


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с постъпил сигнал на горещия телефон на Община Благоевград с вх. № С-00-1758/17.05.2026 г., относно не възстановени настилки на ул. „Ел-тепе“ № 2, след извършени ремонтни дейности от „В и К“ ЕООД-Благоевград, Ви уведомявам, че служител на Общинска администрация Благоевград, отговарящ за уличната мрежа, е извършил оглед на място. Констатирал е, че сигнала е основателен. След извършени строително-монтажни работи (СМР) от дружеството по горещитираната улица тротоарната и асфалтовата настилка по уличното платно не са възстановени, което е предпоставка за възникване на инциденти с преминаващи моторни превозни средства (МПС), пешеходци, майки с колички и хора в неравностойно положение.

Предвид гореизложеното, моля при подходящи метеорологични условия от получаване на писмото да предприемете спешни действия по възстановяване на настилките.

За предприетите от Вас мерки очаквам писмено да ме уведомите.

Приложение: Сигнали с вх. № С-00-1758/17.05.2026 г.



СИГНАЛ

C-00-1758 / 17.05.2026 г.

Данни за подателя:

Заявител:

Телефон:

Имейл:

Публичен: Не

Номер на сигнала: 107200

Заглавие: Огромна дупка и срутване на пътна настилка

Описание: След ремонт на ВИК дупката се разраства , а настилката и част от тротоара пропадат.

Дата на подаване: 17.05.2026 г.

Категория: Улици и тротоари

Свързани сигнали: Няма

Регистрирано местоположение:

Адрес: улица „Ел-тепе“ 2, Благоевград, България

Координати: 42.014,23.1005

Допълнително уточнение:

Общи данни за сигнала:

За да се информирате за всички подробности относно сигнала, моля, прегледайте сигнала в СигналИн <https://signalin.blagoevgrad.bg/signals/107200>

Прикачени изображения 3:

