



ПРОТОКОЛ
за извършен ремонт и монтаж
№ 0000000001 / 102708(СигналИн)

Община Благоевград
пл. "Георги Измирлиев" №1

НАСТОЯЩИ ДАННИ:

КЛИЕНТ И	
ТИП НА ОБЕКТА	Добринка Алуминова 0885935104, имейл: goresht.telefon@gmail.com
АДРЕС:	ж.к. Запад 28, Благоевград, България
ВИД НА РЕМОНТА ГАРАНЦИОНЕН	☐ ДА ☐ НЕ / СТАТУС НА РЕМОНТА ЗАВЪРШЕН ☐ ДА ☐ НЕ

ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

1	10.06.2025г., помпена станция, нахлуваща се
2	в ш.к. "Запад" в зала "Скитовата" била пусната да
3	се пусне ("Запад 2").
4	Помпената станция се състои в покрива на
5	Бела Алуминова по всички 11 кръга на станция
6	на кръга тропическият етаж на помпата първо
7	се от по 10 мин за всеки кръг.
8	Нарязването нахлува, бавно излизането
9	оттам също до кръг.
10	

ВЛОЖЕНИ МАТЕРИАЛИ

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

ПРЕПОРЪКА/ЗАБЕЛЕЖКА

1	Да се подменият износените разпределители
2	и да се монтира бърза отстраняваща миссия
3	и да се следва редовно и да се
4	всички предпазители на помпата.

ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ОТ

1	ПОДПИС:
2	ПОДПИС:
3	ПОДПИС:
4	ПОДПИС:
5	ПОДПИС:

СЪСТАВИЛ *Иван Георги Саскалов*

ДАТА: 18.06.2025г.

ПОДПИС:

ПРОВЕРИЛ

ДАТА: 18.06.2025г. *Стефан Попов* ПОДПИС: